



Vorgarten-
gestaltung
ohne Beachtung
des historischen
Vorbildes

Müllboxen ohne
Einfriedung




Denkmalgerechte
Neugestaltung

Wiederherstellung der
von Ligusterhecken
eingefassten Vor-
gärten mit Integration
der Müllboxen und
Fahrradabstellplätze



Rote Klinker als
Oberflächen-
material im
Hauseingangs-
bereich passen
nicht in zu den
ursprünglich
einheitlich grau
gehaltenen
Gehwegen /
Hauseingängen



Wiederherstellung der
Gehwege und
Hauseingänge
entsprechend dem
ursprünglichen Bild
mit Betonplatten im
halben Verband,
eingefasst in Streifen
aus Bernburger
Mosaik in
Schuppenbögen und
Basaltmosaikpflaster
in Reihen

Gestaltungskonzept Vorgärten und Gehwege